

ALLEGATO C1

Esecuzione n. 115/2024 R.G. E.

Raccolta fotografica numerata da N.01 a N.24 (vedi elenco)

- foto n.01 – Appartamento al piano primo – vista esterna edificio intero da via Anguissola
- foto n.02 – Appartamento al piano primo – vista esterna edificio intero da via Anguissola
- foto n.03 – Appartamento al piano primo – vista esterna da via Fontana
- foto n.04 – Appartamento al piano primo – vista esterna porta ingresso pedonale edificio
- foto n.05 – Appartamento al piano primo – vista porta ingresso appartamento da vano scala
- foto n.06 – Appartamento al piano primo – locale soggiorno-cucina con ingresso da vano scala
- foto n.07 – Appartamento al piano primo – locale soggiorno-cucina con ingresso al balcone
- foto n.08 – Appartamento al piano primo – balcone del locale soggiorno-cucina
- foto n.09 – Appartamento al piano primo – ingresso al servizio igienico dal locale soggiorno-cucina
- foto n.10 – Appartamento al piano primo – servizio igienico dal locale soggiorno-cucina
- foto n.11 – Appartamento al piano primo – corridoio con vista verso il locale soggiorno-cucina
- foto n.12 – Appartamento al piano primo – corridoio con vista verso i locali: camera, bagno e ripostiglio
- foto n.13 – Appartamento al piano primo – camera con ingresso al balcone
- foto n.14 – Appartamento al piano primo – bagno
- foto n.15 – Appartamento al piano primo – bagno
- foto n.16 – Appartamento al piano primo – ripostiglio (particolare muffle e danneggiamenti su parete esterna)
- foto n.17 – Appartamento al piano primo – ripostiglio (particolare muffle su parete esterna)
- foto n.18 – Appartamento al piano primo – cantina al piano seminterrato (map. 203 sub 38)
vista ingresso da corridoio comune
- foto n.19 – Appartamento al piano primo – cantina al piano seminterrato (map. 203 sub 38)
vista da interno
- foto n.20 – Appartamento al piano primo – cantina al piano seminterrato (map. 203 sub 38)
vista da interno
- foto n.21 – Appartamento al piano primo – vista esterna ingresso carraio da via Anguissola
- foto n.22 – Appartamento al piano primo – vista area urbana su rampa al piano seminterrato (map. 203 sub 35)
con cancello carraio
- foto n.23 – Appartamento al piano primo – area urbana su rampa al piano seminterrato (map. 203 sub 35)
- foto n.24 – Appartamento al piano primo – area urbana su rampa al piano seminterrato (map. 203 sub 35)

FOTO N. 01



FOTO N. 02



FOTO N. 03



FOTO N. 04



FOTO N. 05



FOTO N. 06



FOTO N. 07



FOTO N. 08



FOTO N. 09



FOTO N. 10



FOTO N. 11



FOTO N. 12



FOTO N. 13



FOTO N. 14



FOTO N. 15



FOTO N. 16



FOTO N. 17



FOTO N. 18



FOTO N. 19



FOTO N. 20



FOTO N. 21



FOTO N. 22



FOTO N. 23



FOTO N. 24

