

ALLEGATO C5

Esecuzione n. 115/2024 R.G. E.

Raccolta fotografica numerata da N.01 a N.24 (vedi elenco)

- foto n.01 – Appartamento su 2 piani – vista esterna edificio intero da via Anguissola
- foto n.02 – Appartamento su 2 piani – vista esterna ingresso da via Anguissola
- foto n.03 – Appartamento su 2 piani – vista esterna terrazzo al p.3° con accesso dal sottotetto
- foto n.04 – Appartamento su 2 piani – vista esterna terrazzo al p.3° con accesso dal sottotetto
- foto n.05 – Appartamento su 2 piani – vista esterna terrazzo al p.3° con accesso dal sottotetto
- foto n.06 – Appartamento su 2 piani – vista esterna terrazzo al p.3° con accesso dal sottotetto
- foto n.07 – Appartamento su 2 piani – vista esterna da vano scala comune
- foto n.08 – Appartamento su 2 piani – particolare porta ingresso al piano terzo (sottotetto)
- foto n.09 – Appartamento su 2 piani – vista locale di sottotetto (riscaldato) al p. terzo
- foto n.10 – Appartamento su 2 piani – vista locale di sottotetto (riscaldato) al p. terzo
- foto n.11 – Appartamento su 2 piani – vista locale di sottotetto (riscaldato) al p. terzo
- foto n.12 – Appartamento su 2 piani – vista locale di sottotetto (riscaldato) al p. terzo
- foto n.13 – Appartamento su 2 piani – vista locale di sottotetto (riscaldato) al p. terzo con angolo cottura
- foto n.14 – Appartamento su 2 piani – vista servizio igienico al p. terzo (sottotetto)
- foto n.15 – Appartamento su 2 piani – vista servizio igienico al p. terzo (sottotetto)
- foto n.16 – Appartamento su 2 piani – vista vano scala interno all'appartamento (collegamento 2 e 3 piano)
- foto n.17 – Appartamento su 2 piani – vista corridoio al p. secondo
- foto n.18 – Appartamento su 2 piani – vista camera al p. secondo
- foto n.19 – Appartamento su 2 piani – vista servizio igienico al p. secondo
- foto n.20 – Appartamento su 2 piani – vista camera al p. secondo
- foto n.21 – Appartamento su 2 piani – vista accesso a piccola cantina nel seminterrato
- foto n.22 – Appartamento su 2 piani – vista interno piccola cantina nel seminterrato
- foto n.23 – Appartamento su 2 piani – vista interno piccola cantina nel seminterrato (particolare pavimento)
- foto n.24 – Appartamento su 2 piani – vista contatori energia elettrica nel vano scala p. terra

FOTO N. 01



FOTO N. 02



FOTO N. 03



FOTO N. 04



FOTO N. 05




FOTO N. 06



FOTO N. 07



FOTO N. 08




FOTO N. 09




FOTO N. 10




FOTO N. 11




FOTO N. 12




FOTO N. 13



FOTO N. 114



FOTO N. 15




FOTO N. 16



FOTO N. 117



FOTO N. 18



FOTO N. 19



FOTO N. 20



FOTO N. 21



FOTO N. 22



FOTO N. 23



FOTO N. 24

