


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO FOGLIO 108, P.LLA 1388, SUB.8



Ingresso e facciata condominiale su via Giordano



Soggiorno



Cucina e terrazzo



Dettaglio della copertura in eternit posta sul vano cucina



Wc del piano terra e del piano primo



Camera matrimoniale e camera singola