

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 272/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SOPRALLUOGHI DEL 27.01.2025 E 26.03.2025



Foto n. 1 - Vista accesso alla corte del casale



Foto n. 2 - Vista Casale (Part. 62/2)



Foto n. 3 - Vista Casale



Foto n. 4 - Vista Casale



Foto n. 5 - Vista Casale



Foto n. 6 - Vista Corte di pertinenza (Part. 62/1)

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 272/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SOPRALLUOGHI DEL 27.01.2025 E 26.03.2025



Foto n. 7 - Vista Corte di pertinenza (Part. 62/1)



Foto n. 8 - Vista Piscina



Foto n. 9 - Vista Locale tecnico piscina



Foto n. 10 - Vista Piscina



Foto n. 11 - Vista Tettoia per ricovero automezzi



Foto n. 12 - Vista Tettoia per ricovero automezzi

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 272/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SOPRALLUOGHI DEL 27.01.2025 E 26.03.2025



Foto n. 13 - Vista Casale



Foto n. 14 - Vista Ingresso (P.T.)



Foto n. 15 - Soggiorno 1 (P.T.)



Foto n. 16 - Soggiorno 1 (P.T.)



Foto n. 17 - Camera 1 (P.T.)




Foto n. 18 - Bagno della camera (P.T.)

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 272/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SOPRALLUOGHI DEL 27.01.2025 E 26.03.2025



Foto n. 19 - Accesso Ripostiglio 1 (P.T.)



Foto n. 20 - Soggiorno 2 (P.T.)



Foto n. 21 - Cucina (P.T.)



Foto n. 22 - Ripostiglio 2 (P.T.)



Foto n. 23 - Particolare Caldaia nel ripostiglio 2




Foto n. 24 - Disimpegno (P.T.)

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 272/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SOPRALLUOGHI DEL 27.01.2025 E 26.03.2025



Foto n. 25 - Bagno 2 (P.T.)



Foto n. 26 - Bagno 3 (P.T.)



Foto n. 27 - Locale tecnico (P.T.)



Foto n. 28 - Camera 2 (P.T.)




Foto n. 29 - Vano scala (P.T.-1)



Foto n. 30 - Sala (P.1)

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 272/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SOPRALLUOGHI DEL 27.01.2025 E 26.03.2025



Foto n. 31 - Sala (P.1)



Foto n. 32 - Salotto (P.1)



Foto n. 33 - Salotto (P.1)



Foto n. 34 - Accesso alla zona notte (P.1)



Foto n. 35 - Camera 1 (P.1)




Foto n. 36 - Bagno (P.1)

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 272/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SOPRALLUOGHI DEL 27.01.2025 E 26.03.2025



Foto n. 37 - Camera 2 (P.1)




Foto n. 38 - Disimpegno (P.1)



Foto n. 39 - Studio (P.1)



Foto n. 40 - Vano scala (P.1-2)



Foto n. 41 - Sottotetto (P.2)




Foto n. 42 - Bagno (P.2)

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 272/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SOPRALLUOGHI DEL 27.01.2025 E 26.03.2025



Foto n. 43 - Bagno (P.2)



Foto n. 44 - Scala esterna/Loggia (P.T.-1)



Foto n. 45 - Loggia (P.1)



Foto n. 46 - Fondo (P.T.)



Foto n. 47 - Vista Garage (Part. 62/3)



Foto n. 48 - Vista Garage (Part. 62/3)

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 272/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SOPRALLUOGHI DEL 27.01.2025 E 26.03.2025



Foto n. 49 - Garage (P.T.)



Foto n. 50 - Garage (P.T.)



Foto n. 51 - Intercapedine (P.T.)



Foto n. 52 - Intercapedine (P.T.)




Foto n. 53 - Locale retrostante al garage (P.T.)



Foto n. 54 - Vista locale lavanderia (P.T.)

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 272/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SOPRALLUOGHI DEL 27.01.2025 E 26.03.2025



Foto n. 55 - Vista locale lavanderia (P.T.)



Foto n. 56 - Lavanderia (P.T.)



Foto n. 57 - Vista Rimessa attrezzi (Part. 1402)



Foto n. 58 - Vista Tettoia (P.T.)



Foto n. 59 - Rimessa attrezzi (P.T.)



Foto n. 60 - Bagno (P.T.)

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 272/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SOPRALLUOGHI DEL 27.01.2025 E 26.03.2025



Foto n. 61 - Vista Part. 1249



Foto n. 62 - Vista Part. 1249



Foto n. 63 - Accesso al compendio (Part. 60)



Foto n. 64 - Viale di accesso al compendio (P. 60)



Foto n. 65 - Viale accesso al compendio (P.1401)



Foto n. 66 - Corsia imbrecciata (P. 1401)