



Lotto B - rilievo dello stato dei luoghi




appartamento n. 8
interno 19
subalterno 66


cantina n. 9
(parte del sub. 66)



cavedi/rivestimenti in cartongesso



posto auto - n. 23
subalterno 132



posto auto - n. 55
subb. graff. 173 e 174