



Ing. Augusto M. Isola Studio Tecnico

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE FALLIMENTARE
PROC. 10/2022

**Relazione di stima: allegato 1: documentazione fotografica del fabbricato sito in
Cogorno (Ge), via du Canto 27- 29**



Foto 1: vista laterale del fabbricato sito in Cogorno (Ge), via du Canto 27- 29



Foto 2: vista laterale del fabbricato sito in Cogorno (Ge), via du Canto 27- 29



Foto 3: vista laterale del fabbricato sito in Cogorno (Ge), via du Canto 27- 29



Foto 4: vista laterale del fabbricato sito in Cogorno (Ge), via du Canto 27- 29



Foto 5: vista al piano terra del magazzino economale ASL



Foto 6: vista al piano terra del magazzino economale ASL



Foto 7: vista al piano terra del magazzino economale ASL



Foto 8: vista al piano terra del magazzino economale ASL



Foto 9: vista al piano terra del magazzino economale ASL



Foto 10: vista al piano terra del magazzino economale ASL



Foto 11: vista al piano terra del magazzino economale ASL



Foto 12: corridoio al piano primo



Foto 13: servizio igienico al piano primo



Foto 14: locale destinato a magazzino



Foto 15: locale destinato a magazzino



Foto 16: locale destinato a magazzino



Foto 17: locale destinato a magazzino



Foto 18: locale destinato a magazzino



Foto 19: locale destinato a magazzino



Foto 20: locale destinato a magazzino



Foto 21: magazzino



Foto 22: locale destinato a magazzino



Foto 23: sottotetto destinato a magazzino (piano secondo)



Foto 24: sottotetto destinato a magazzino (piano secondo)



Foto 25: sottotetto destinato a magazzino (piano secondo)



Foto 26: sottotetto destinato a magazzino (piano secondo)



Foto 27: sottotetto destinato a magazzino (piano secondo)