

VISTA DELL'IMMOBILE A TELESE TERME (BN)

**VIA FONTANELLE N. 5
FG. 6, P.LLA N. 793 sub 13**




FOTO N. 01 Vista accesso al parco condominiale “Parco Ferraioli”, da via Fontanelle.



FOTO N. 02 Vista dell'immobile pignorato. Si nota l'accesso carrabile e pedonale.



FOTO N. 03 Vista dell'immobile pignorato. Si nota il cancello carrabile e pedonale.



FOTO N. 04 Vista rampa di accesso dell'immobile pignorato.



FOTO N. 05 Vista dell'area pertinenziale adibita a giardino e a vialetti di transito.



FOTO N. 06 Vista dell'area pertinenziale adibita a giardino e a vialetti di transito. Si nota la siepe disposta lungo il confine del lotto.



FOTO N. 07 Vista posteriore dell'immobile pignorato.



**FOTO N. 08 Vista dell'immobile pignorato e la circostante corte a giardino.
Si nota lo stato di abbandono.**



FOTO N. 09 Vista del box – gazebo, collocato nel vertice di confine del lotto.



FOTO N. 10 Vista del box – gazebo dell'immobile. Si nota lo stato di abbandono.



FOTO N. 11 Vista dell'area pertinenziale dell'immobile. Si notano sul confine una zona recintata dove probabilmente c'era il cane.



FOTO N. 12 Vista del box dell'immobile.



FOTO N. 13 Vista dell'immobile. Si nota l'illuminazione esterna su lampioni.



FOTO N. 14 Vista dell'immobile. Si nota il camminamento intorno al fabbricato, pavimentato con lastre in porfido irregolari.



FOTO N. 15 Vista armadietto caldaia. Si nota la caldaia asportata.



FOTO N. 16 Vista dell'area pertinenziale e la siepe disposta lungo il perimetro del lotto.



FOTO N. 17 Vista accesso al piano rialzato di circa m 0,90.



FOTO N. 18 Vista interna dell'immobile.



FOTO N. 19 Vista interna dell'immobile. Si notano le macchie di condensa sul soffitto.



FOTO N. 20 Vista interna dell'immobile. Si notano le macchie di condensa sul soffitto.



FOTO N. 21 Vista del vano cucina. Si notano macchie diffuse di condensa e muffa sul soffitto e pareti.



FOTO N. 22 Vista interna dell'immobile pignorato.




FOTO N. 23 Vista interna dell'immobile.



FOTO N. 24 Vista interna dell'immobile. Si notano diffuse macchie di condensa e muffa sul soffitto e pareti.



FOTO N. 25 Vista interna dell'immobile. Si rilevano macchie diffuse di condensa e muffa sul soffitto e pareti.




FOTO N. 26 Vista interna dell'immobile. Si notano diffuse macchie di condensa e muffe sul soffitto e pareti.



FOTO N. 27 Vista interna dell'immobile.




FOTO N. 28 Vista interna dell'immobile.



FOTO N. 29 Vista interna dell'immobile.



FOTO N. 30 Vista interna dell'immobile.



FOTO N. 31 Vista interna dell'immobile.



FOTO N. 32 Vista interna dell'immobile.




FOTO N. 33 Vista interna dell'immobile.




FOTO N. 34 Vista interna dell'immobile.



FOTO N. 35 Vista interna dell'immobile.




FOTO N. 36 Vista interna dell'immobile. Si notano macchie diffuse di condensa e muffa sul soffitto.