



vista esterna fabbricato principale







fabbricato principale - particolari porzioni crollate per degrado/instabilità







locali interni - piano terra







ricovero attrezzi, annesso all'edificio principale



locali interni



portico







locali al piano primo








ricovero attrezzi-fabbricato indipendente, fg 64, part 32 sub 2







locali interni



locale bagno-wc non autorizzato, finestra non autorizzata




porta di ingresso





locale bagno wc presente nel titolo edilizio SCIA 7080/2011, N.B.agibilità NON ottenuta



attacco lavello e wc NON presente nel titolo edilizio SCIA 7989/2011





locali interrati-privi di autorizzazione edilizia

