


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



inquadramento territoriale - fabbricato dei cespiti pignorati civ.75



inquadramento territoriale - fabbricato dei cespiti



inquadramento territoriale - fabbricato dei cespiti



inquadramento territoriale - fabbricato dei cespiti

BENE 1




fabbricato - prospetto nord prospiciente corte- indicazione accesso e sagoma bene 1 civ.75



Spazio esterno di pertinenza e porta di accesso cespite civ.75



Area di pertinenza – accesso bene 1



Soggiorno-cucina- pranzo



Soggiorno-cucina- pranzo



Soggiorno-cucina- pranzo -angolo cottura



disimpegno



disimpegno



Camera L1




Camera L1



Anti-Bagno – lavanderia accesso



Anti-Bagno - lavanderia



Bagno



Bagno



Camera L2



Camera L2

BENE 2



Corte p.lla 30 – indicazione accesso alla “grotta” del piano seminterrato dove è ubicato bene 2



Accesso alla “grotta” al piano seminterrato



Accesso al piano seminterrato dove è ubicato bene 2



Piano seminterrato – passaggio coperto comune



Porta accesso locale 1 (rosso) locale 2 (celeste)



Locale 1 - accesso



Locale 1



Locale 1



Locale 1



Porta accesso locale 2



Locale 2



Locale 2