

ALLEGATO B.

Rilievo fotografico esterno ed interno dei beni

Parti comuni esterne



Foto 1 – spazi comuni esterni di accesso alle unità immobiliari



Foto 2 – spazi comuni esterni di accesso alle unità immobiliari



Foto 3 – stradina sul retro del lotto



Foto 4 – vista del bene dal retro

Corpo A: appartamento



Foto 5 – accesso all'appartamento



Foto 6 – ingresso



Foto 7 – ingresso



Foto 8 – tracce di umidità in corrispondenza della soletta sopra l'ingresso



Foto 9 – tracce di umidità alla base delle pareti dell'ingresso



Foto 10 – assenza di contatore del gas



Foto 11 - soggiorno



Foto 12 – vista da soggiorno



Foto 13 - bagno



Foto 14 - bagno



Foto 15 – bagno dettaglio calorifero



Foto 16 – bagno dettaglio finestra



Foto 17 - cucina



Foto 18 - cucina



Foto 19 - cucina



Foto 20 - cucina tracce di umidità in prossimità delle pareti perimetrali



Foto 21 – porta a soffietto di accesso alla camera




Foto 22 – camera




Foto 23: camera




Foto 24: camera



Foto 25: soffitto della camera



Foto 26: finestra della camera

Corpo B: ripostiglio e area scoperta



Foto 27 – ingresso area scoperta (da cucina)



Foto 28 – ingresso area scoperta (da cucina)



Foto 29: dettaglio porta-finestra di accesso all'area scoperta



Foto 30: punto acqua esterno



Foto 31 - area scoperta



Foto 32 - tettoia esterna



Foto 33 – ripostiglio



Foto 34 – ingresso al ripostiglio



Foto 35 - ripostiglio



Foto 36 - ripostiglio



Foto 37 - ripostiglio




Foto 38 - ripostiglio