

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ESTERNI



FOTO N. 3 – Dettaglio del fabbricato e del muro di confine con Via Campo



FOTO N. 4 – Cancello pedonale di accesso

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ESTERNI



FOTO N. 5 – Vista della corte pertinenziale sub. 1 a confine con Via Campo



FOTO N. 6 – Vista del porticato sub. 6 posto a copertura della scala esterna

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ESTERNI



FOTO N. 7 – Vista della corte sub. 1 retrostante il fabbricato



FOTO N. 8 – Altra vista della corte sub. 1

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ESTERNI



FOTO N. 9 – Dettaglio dell'aere di corte derivante dalla demolizione dei subb. 12 e 13



FOTO N. 10 – Vista del muro confine retrostante il fabbricato

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ESTERNI



FOTO N. 11 – Cannello carrabile di accesso ubicato su traversa laterale privata di Via Campo



FOTO N. 12 – Vista della facciata retrostante del fabbricato

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ESTERNI



FOTO N. 13 – Porta di ingresso dell'appartamento sub. 10 posto al piano terra rialzato



FOTO N. 14 – Altra vista della scala esterna comune sub. 9

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ESTERNI / INTERNI



FOTO N. 15 – Facciata retrostante del fabbricato con scala per l'accesso al piano cantinato



FOTO N. 16 – Cucina a vista dell'appartamento posto al piano terra

ALLEGATO FOTOGRAFICO

INTERNI



FOTO N. 17 – Soggiorno dell'appartamento



FOTO N. 18 – Disimpegno zona notte

ALLEGATO FOTOGRAFICO

INTERNI



FOTO N. 19 – Bagno con doccia



FOTO N. 20 – Cameretta

ALLEGATO FOTOGRAFICO

INTERNI



FOTO N. 21 – Camera matrimoniale



FOTO N. 22 – Bagno con vasca

ALLEGATO FOTOGRAFICO

INTERNI



FOTO N. 23 – Vista della cantina sub. 10



FOTO N. 24 – Vista della cantina sub. 10