

FOTO 1 – Particella 1035 sub 3 e sub 2 (Abitazione - Depositi): il prospetto principale del corpo su due livelli.



FOTO 2 – Particella 1035 sub 3 (Abitazione): il corpo pertinenziale con gli accessi al wc e al tinello.



FOTO 3 – Particella 1035 sub 3 (Abitazione): il retro del corpo pertinenziale



FOTO 4 – Particella 1035 sub 3 e sub 2 (Abitazione - Depositi): il prospetto laterale sx sul quale erano ubicati i locali deposito demoliti



FOTO 5 – Particella 1035 sub 3 e sub 2 (Abitazione - Pertinenze): i prospetti posteriore e laterale sx



FOTO 6 – Particella 1035 sub 3 e sub 2 (Abitazione - Depositi): il locale deposito attrezzi e l'ingresso posteriore alla cantina ad uso conservazione del vino.



FOTO 7-8 – Particella 1035 sub 3 (Abitazione): la scala laterale di servizio e la veranda al piano 1°.



FOTO 9-10 – Particella 1035 sub 3 (Abitazione): il corridoio/disimpegno al piano 1°




FOTO 11 – Particella 1035 sub 3 (Abitazione): la camera con uscita sulla veranda ubicata sul prospetto laterale sx




FOTO 12 – Particella 1035 sub 3 (Abitazione): la cucina con affaccio sulla veranda ubicata sul prospetto laterale sx



FOTO 13 – Particella 1035 sub 2 (Depositi): l'ambiente cantina ad uso conservazione del vino e la porta di accesso all'adiacente locale deposito derrate.



FOTO 14 – Particella 1035 sub 2 (Depositi): il locale cantina collegato all'adiacente ambiente ad uso conservazione del vino.



FOTO 15-16 – Particella 1035 sub 2 (Depositi): il wc e il piccolo locale ripostiglio ricavati nel grande ambiente cantina



FOTO 17 – Particella 1035 sub 3 (Abitazione): l'ambiente tinello ubicato nel corpo pertinenziale




FOTO 18 – Particella 1035 sub 3 (Abitazione): il cucinino ubicato nel corpo pertinenziale






FOTO 19 – Particella 1035 sub 3 (Abitazione): il wc ubicato nel corpo pertinenziale

FOTO 20 – una delle due fosse biologiche ubicate a valle del prospetto laterale dx



FOTO 21 – Particella 1035 sub 3 (Abitazione): il bombolone di gpl interrato, ubicato nell'adiacente spazio a giardino



FOTO 1 – Particella 1036 (Ricovero animali): il prospetto principale e quello laterale sx con l'ingresso al livello seminterrato



FOTO 2 – Particella 1036 (Ricovero animali): il prospetto principale



FOTO 3 – Particella 1036 (Ricovero animali): l'accesso al livello seminterrato sul prospetto laterale dx



FOTO 4 – Particella 1036 (Ricovero animali): il prospetto posteriore a valle



FOTO 1 – Particella 957 sub 2 (Deposito): i prospetti principale e laterale dx



FOTO 2 – Particella 957 sub 2 (Deposito): i prospetti principale e laterale sx



FOTO 3 – Particella 957 sub 2 (Deposito): i due locali interni ad uso deposito attrezzi e mezzi



FOTO 4 – Particella 957 sub 2 (Deposito): impianto elettrico con canaline a vista.

