

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]




Foto 1 – Veduta satellitare, in evidenza il fabbricato



Foto 2 – Veduta esterna dell'edificio – 24.04.2024



Foto 3 – Veduta esterna dell'edificio – 24.04.2024



Foto 4 – Veduta esterna dell'edificio – 24.04.2024



Foto 5 – Veduta esterna dell'edificio – 24.04.2024




Foto 6 – Corridoio – 24.04.2024



Foto 7 – Corridoio – 24.04.2024



Foto 8 – Cucina – 24.04.2024



Foto 9 – Cucina – 24.04.2024



Foto 10 – Bagno – 24.04.2024



Foto 11 – Bagno – 24.04.2024



Foto 12 – Camera – 24.04.2024



Foto 13 – Camera – 24.04.2024




Foto 14 – Camera – 24.04.2024




Foto 15 – Camera – 24.04.2024



Foto 16 – Camera – 24.04.2024



Foto 17 – Camera – 24.04.2024



Foto 18 – Bagno – 24.04.2024



Foto 19 – Bagno – 24.04.2024




Foto 20 – Balcone – 24.04.2024



Foto 21 – Balcone – 24.04.2024



Foto 22 – Balcone – 24.04.2024




Foto 23 – Salone – 24.04.2024



Foto 24 – Salone – 24.04.2024



Foto 25 – Salone – 24.04.2024



Foto 26 – Salone – 24.04.2024



Foto 27 – Salone – 24.04.2024




Foto 28 – Salone – 24.04.2024



Foto 29 – Portoncino d'ingresso – 24.04.2024