



VISTA DELL'ACCESSO LATO FABBRICATO



FRONTE PRINCIPALE





PARTICOLARE PIANO PRIMO E TERRAZZINO COPERTO AL PIANO SECONDO




LOCALE INGRESSO CON CAMINO SUB 1





CUCINA PIANO PRIMO SUB 1



CAMERA LETTO PIANO PRIMO SUB 1





BAGNO PASSANTE PIANO PRIMO SUB 1



(Soffitto crollato) CAMERA LETTO PIANO PRIMO SUB 1






Terrazzo coperto PIANO SECONDO
(non rientra nella Procedura ma è situato al di sopra del soffitto crollato)



BAGNO CIECO PASSANTE PIANO PRIMO SUB 1





DISIMPEGNO PASSANTE PER L'ACCESSO PIANO PRIMO SUB 2



SCALA DI ACCESSO PIANO PRIMO SUB 2





INGRESSO PIANO PRIMO SUB 2



CAMERA PIANO PRIMO SUB 2





CAMERA PIANO PRIMO SUB 2



SOGGIORNO PASSANTE PIANO PRIMO SUB 2





CAMERA PIANO SECONDO
(non rientra nella Procedura ma le solette sono eccessivamente caricate)



SOGGIORNO PIANO SECONDO
(non rientra nella Procedura ma le solette sono eccessivamente caricate)

