

# Allegato 5

Documentazione fotografica





Foto 1 - Veduta aerea con individuazione della proprietà pignorata



Foto 2 - Via dei Basiliani





Foto 3 - Ingresso al fabbricato



Foto 4 - Fronte sud del fabbricato prospettante su strada privata





Foto 5 - Portone di ingresso all'appartamento pignorato



Foto 6 - Interno, soggiorno-pranzo





Foto 7 - Angolo cottura



Foto 8 - Corridoio di accesso alla zona notte






Foto 9 - Interno del locale bagno



Foto 10 - Cameretta





Foto 11 - Camera da letto



Foto 12 - Fronte dell'appartamento sull'area di corte privata





Foto 13 - Barbacue realizzato nell'area di corte



Foto 14 - Scala di accesso all'area di corte dal balcone del soggiorno





Foto 15 - Degrado pensilina sovrastante il balcone del soggiorno



Foto 16 - Degrado pensilina sovrastante il balcone della camera da letto

