



Vista dell'edificio di Via Lavino n. 137 a Monte San Pietro (BO) località Calderino.



Vista dell'edificio dalla Via Lavino all'incrocio con la strada in forte pendenza di prosecuzione della numerazione.



Vista dell'ampio vano unico verso la parete d'ingresso con le due vetrine.



Controcampo verso il fondo del vano con il blocco servizi.



Vista dell'infisso con porta verso il sottoscala.



Vista della parete verso il sottoscala dove sono presenti crepa verticale ed umidità di risalita.