

LOTTO 2

ALLEGATO "C"

-DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA-



Foto n.13– vista interno unità abitativa, Camera 3. L'ambiente è munito di balcone sul lato ovest dell'immobile



Foto n.14– vista interno unità abitativa, Camera 3. L'ambiente è munito di balcone sul lato ovest dell'immobile



Foto n.15– vista interno unità abitativa, Corridoio.



Foto n.16– vista interno unità abitativa, Corridoio.



Foto n.17– vista interno unità abitativa, Corridoio.



Foto n.18– vista interno unità abitativa, Balcone lato ovest.



Foto n.19– vista interno unità abitativa, Salotto. L'ambiente è munito di finestra lato nord.



Foto n.20– vista interno unità abitativa, Salotto. L'ambiente è munito di finestra lato nord.



Foto n.21– vista interno unità abitativa, Cucina pranzo. L'ambiente è munito di balcone lato ovest.



Foto n.22- vista interno unità abitativa, catastalmente ripostiglio, in realtà lavanderia/wc. L'ambiente è munito di finestra lato nord.




Foto n.23- vista esterna– piano seminterrato – Cantina – lato ovest (Fg 5, Part. 1021, sub. 2).



Foto n.24- vista interna– piano seminterrato – Cantina – lato ovest (Fg 5, Part. 1021, sub. 2).



Foto n.25- vista esterna– piano terra – lato nord – collegamento col piano seminterrato(Fg 5, Part. 1021, sub. 2).




Foto n.26- vista esterna– lato nord – collegamento col piano seminterrato(Fg 5, Part. 1021, sub. 2).

