
TRIBUNALE DI LAGONEGRO

SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. De Luca Fausto, nell'Esecuzione Immobiliare 14/2017 del R.G.E.

promossa da



contro



Allegato n. 10.b

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(Lotto2 - Bene n. 4)

Il Tecnico


Geom. Fausto De Luca



Planimetria Bene n.4

con individuazione delle posizioni di scatto foto

PIANO TERZO



VISTE INTERNE

F1 e F2 – Bene n.4(Vano 1)



F3 e F4 – Bene n.4(Vano 1)



F5 – Bene n.4 (Vano 2)



F6 – Bene n.4 (Vano 2)



F7 - Bene n.4 (Vano 3)



F8 - Bene n.4 (Vano 3)



F9 - Bene n.4 (Vano 3)



F10 - Bene n.4 (Vano 3)



F11- Bene n.4 (Vano 4)



F12, 13 e 14- Bene n.4 (Vano 4, particolari su solaio sfondato)



Collegamento al Bene
6 - Laboratorio

F15 e 16- Bene n.4 (Vano scala comune, ingresso da via Roma)



VISTE ESTERNE

F17 e 18 – Bene 4 (viste dai balconcini)



F19 e F20– Bene 4 (ingresso e atrio comuni da Via Roma)



F21 – Bene 4 (Vista da Via S.Vincenzo)



F22 e F23– (Viste da Via S.Vincenzo)

