PIANTO PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO SECONDO



PIANTA PIANO TERZO



Nota 1) locale non regolare da demolire

Figura 13: piante ricavate da C.E.S. con abuso rilevato

8 *Agibilità o abitabilità dell'immobile*

Dalle indagini eseguite presso il competente ufficio urbanistica del comune di Lentini non si ha evidenza della presenza di certificato di agibilità/abitabilità.

Inoltre, come riportato nello stesso titolo, il rilascio del certificato di abitabilità è subordinato alla realizzazione di antibagno.