

Foto 1 – Fabbricato dove è posto il bene oggetto di pignoramento



Foto 2 – Fabbricato dove è posto il bene oggetto di pignoramento



Foto 3 – Fabbricato dove è posto il bene oggetto di pignoramento



Foto 4, 5 – Portoncino di ingresso unità immobiliare e ingresso




Foto 6, 7 – Ingresso Cucina/Soggiorno e piccolo ripostiglio




Foto 8, 9 – Ingresso Cucina/Soggiorno e Cucina/Soggiorno




Foto 10, 11 – Cucina/Soggiorno



Foto 12, 13 – Terrazzo con ingresso da Cucina/Soggiorno



Foto 14, 15 – Disimpegno dal quale si accede alla zona notte ed ai servizi



Foto 16 – Disimpegno dal quale si accede alla zona notte ed ai servizi e bagno di servizio



Foto 17, 18 –Camera da letto singola



Foto 19, 20 – Camera da letto singola



Foto 21, 22 – Camera da letto singola




Foto 23, 24 – Camera da letto matrimoniale



Foto 25, 26 – Danneggiamenti delle finiture nella camera da letto matrimoniale





Foto 27, 28 –Balcone con ingresso dalla camera da letto matrimoniale




Foto 29, 30 –Posto auto al piano secondo seminterrato contraddistinto dal numero 3

