

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PROC. N° 10946/2017 R.G.

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

ALLEGATO 8

Documentazione fotografica





Figura 1 - Vista esterna da est



Figura 2 - Vista esterna da sud-est





Figura 3 - Ingresso principale e facciate sud-est e nord-est



Figura 4 - Vista dall'alto del cortile anteriore e del ripostiglio chiuso realizzato in prossimità dell'ingresso





Figura 5 - Cortile lato sud-est



Figura 6 - Cortile lato sud-ovest





Figura 7 - Cortile lato sud-ovest - Finestre piano seminterrato



Figura 8 - Cortile lato nord-ovest





Figura 9 - Cortile lato nord-ovest




Figura 10 - Cortile lato nord-est





Figura 11 -Cortile lato nord-est - Tettoia e ripostiglio aperto realizzato all'interno



Figura 12 - Cortile lato nord-est - Box auto prefabbricato





Figura 13 - Facciata sud-ovest



Figura 14 - Ingresso secondario e facciate nord-ovest e nord-est





Figura 15 - Particolare ingresso principale



Figura 16 - Ingresso principale - Interno





Figura 17 - Piano terra - Ingresso e scala di collegamento al piano primo




Figura 18 - Piano terra - Soggiorno





Figura 19 - Piano terra - Cucina



Figura 20 - Piano terra - Studio





Figura 21- Piano terra - Bagno



Figura 22 - Piano terra - Disimpegno





Figura 23 - Piano primo – Camera 1



Figura 24 - Piano primo – Camera 2





Figura 25 - Piano primo – Camera 3



Figura 26 - Piano primo - Balcone camera





Figura 27 - Piano primo - Disimpegno




Figura 28 - Piano primo - Bagno





Figura 29 - Piano primo – Camera 4



Figura 30 - Piano primo - Scala di collegamento al piano sottotetto





Figura 31 - Piano sottotetto – Locale di sgombero 1



Figura 32 - Piano sottotetto - Particolare finestra locale di sgombero 1





Figura 33 - Piano sottotetto – Locale di sgombero 2 e parete di separazione realizzata in difformità dal progetto di sanatoria



Figura 34 - Piano sottotetto – Locale di sgombero 2





Figura 35 - Piano sottotetto – Locale di sgombero 3 e parete di separazione realizzata in difformità dal progetto di sanatoria





Figura 36 - Piano sottotetto - Bagno




Figura 37 - Piano sottotetto - Bagno - Particolare





Figura 38 - Piano sottotetto - Bagno - Particolare



Figura 39 - Piano sottotetto - Veranda bagno





Figura 40 - Scala di collegamento dal piano terra al piano seminterrato



Figura 41 - Piano seminterrato - Disimpegno e scala di collegamento al piano terra





Figura 42 - Piano seminterrato – Cantina 1



Figura 43 - Piano seminterrato – Cantina 2





Figura 44 - Piano seminterrato - Porta centrale termica



Figura 45 - Piano seminterrato - Centrale termica

