

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




FOTO 1 - Immagine satellitare.
La posizione del complesso immobiliare in analisi.



FOTO 2 - Il complesso immobiliare in cui si trovano le unità in esame in Via Roma.



FOTO 3 - La rampa di accesso al piano interrato ove si trovano i garage.



FOTO 4 - Piano interrato. Le corsie di manovra.

Handwritten signature and a circular stamp. The stamp contains the text "DIA" and "REDESI".




FOTO 5 - Piano interrato. L'unità identificata con il sub. 30.



FOTO 6 - Piano interrato. L'unità identificata con il sub. 38.




FOTO 7 - Piano interrato. L'unità identificata con il sub. 43.

05

