


RILIEVO FOTOGRAFICO BENE OGGETTO DI ESECUZIONE



1) FOTO: STRADA VIA CISTERNA IN CUI E' UBICATO L'IMMOBILE OGGETTO DI PIGNORAMENTO



2) FOTO: CANCELLO PER ACCEDERE ALL'IMMOBILE OGGETTO DI PIGNORAMENTO





3) FOTO: FACCIATA PRINCIPALE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI PIGNORAMENTO



4) FOTO: FACCIATA PRINCIPALE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI PIGNORAMENTO





5) FOTO: FACCIATA PRINCIPALE DELL'IMMOBILE PIGNORATO (PIANO PRIMO)



6) FOTO: FACCIATA PRINCIPALE/LATERALE DELL'IMMOBILE PIGNORATO (PIANO PRIMO)





7) FOTO: FACCIATA LATERALE DELL'IMMOBILE PIGNORATO (PIANO PRIMO)



8) FOTO: FACCIATA POSTERIORE DELL'IMMOBILE PIGNORATO (PIANO PRIMO)






9) FOTO: FACCIATA POSTERIORE DELL'IMMOBILE PIGNORATO (PIANO PRIMO)




10) FOTO: PORTONCINO D'INGRESSO PER ACCEDERE ALL'IMMOBILE PIGNORATO(PIANO PRIMO)





11) FOTO: SCALA INTERNA PER ACCEDERE ALL'IMMOBILE PIGNORATO (PIANO PRIMO)



12) FOTO: VANO DISIMPEGNO DELL'IMMOBILE PIGNORATO





13) FOTO: VANO CUCINA DELL'IMMOBILE PIGNORATO



14) FOTO: VANO CUCINA DELL'IMMOBILE PIGNORATO





15) FOTO: VANO BAGNO N°1 DELL'IMMOBILE PIGNORATO



16) FOTO: VANO CAMERA DA LETTO N°1 DELL'IMMOBILE PIGNORATO





17) FOTO: VANO CAMERA DA LETTO N°1 DELL'IMMOBILE PIGNORATO



18) FOTO: VANO CAMERA DA LETTO N°2 DELL'IMMOBILE PIGNORATO





19) FOTO: VANO CAMERA DA LETTO N°2 DELL'IMMOBILE PIGNORATO



20) FOTO: VANO DEPOSITO DELL'IMMOBILE PIGNORATO





21) FOTO: VANO DEPOSITO DELL'IMMOBILE PIGNORATO



22) FOTO: VANO SOGGIORNO DELL'IMMOBILE PIGNORATO





23) FOTO: VANO SOGGIORNO DELL'IMMOBILE PIGNORATO



24) FOTO: VANO SOGGIORNO DELL'IMMOBILE PIGNORATO






25) FOTO: VANO SOGGIORNO DELL'IMMOBILE PIGNORATO



26) FOTO: BALCONE N°1 DELL'IMMOBILE PIGNORATO





27) FOTO: BALCONE N°1 DELL'IMMOBILE PIGNORATO




28) FOTO: BALCONE N°2 DELL'IMMOBILE PIGNORATO





29) FOTO: BALCONE N°2 DELL'IMMOBILE PIGNORATO

30)



31) FOTO: BAGNO N°2 DELL'IMMOBILE PIGNORATO (POSTO SUL BALCONE N°2)





32) FOTO: BAGNO N°2 DELL'IMMOBILE PIGNORATO (POSTO SUL BALCONE N°2)



33) FOTO: TERRAZZO DELL'IMMOBILE PIGNORATO

