

FOTO ESTERNE



Foto 1 – vista cortile interno fronte nord




Foto 2 – vista strada di accesso, sub. 29 servitù di passo



Foto 3 – vista scoperto esclusivo e prospetto sud



Foto 4 – vista da sud/est



Foto 5 – vista scoperto esclusivo sud




Foto 6 – vista accesso carraio da Via Muson



Foto 7 – vista da Nord/Est




Foto 8 – Prospetto Nord



Foto 9 – vista confine sud e accesso altra unità immobiliare



Foto 10 – scoperto esclusivo sud



Foto 11 – vista da Via Muson

PIANO TERRA



Foto 12 – vista sala ingresso



Foto 13 – vista sala ingresso



Foto 14 – vista magazzino



Foto 15 – vista reception



Foto 16 – vista disimpegno




Foto 17 – vista spazio lavaggio




Foto 18 – vista cucina



Foto 19 – vista cucina




Foto 20 – quadro elettrico



Foto 21 – vista disimpegno e magazzino



Foto 22 – vista area preparazione confezioni




Foto 23 – vista deposito



Foto 24 - vista deposito



Foto 25 - vista ripostiglio



Foto 26 - vista dispensa




Foto 27 - servizio igienico del personale




Foto 28 – vista spogliatoio




Foto 29 – vista dispensa



Foto 30 – vista cella




Foto 31 – vista zona vendita prodotti



Foto 32 – vista zona vendita prodotti



Foto 33 – vista corridoio



Foto 34 – vista zona vendita prodotti




Foto 35 – vista zona vendita prodotti



Foto 36 – vista sala somministrazione




Foto 37 – vista sala somministrazione



Foto 38 – vista zona lavaggio



Foto 39 – vista zona vendita prodotti

PIANO 1° EST



Foto 40 – vista magazzino




Foto 41 – vista magazzino




Foto 42 – vista magazzino




Foto 43 – vista sala riunioni




Foto 44 – disimpegno



Foto 45 – servizio igienico




Foto 46 – ulteriore servizio igienico




Foto 47 – ripostiglio con presenza di sanitari




Foto 48 – aula didattica




Foto 49 – disimpegno



Foto 50 – ripostiglio




Foto 51 – magazzino

PIANO 1° OVEST



Foto 52 – vista sala riprese tv




Foto 53 – vista sala riprese tv



Foto 54 – vista sala riprese tv



Foto 55 – vista sala riprese tv



Foto 56 – vista ripostiglio




Foto 57 – vista terrazza



Foto 58 – vista spogliatoio




Foto 59 – vista wc



Foto 60 – anti wc




Foto 61 – vista ripostiglio



Foto 62 – vista corridoio e spogliatoio




Foto 63 - corridoio




Foto 64 – vista scala interna da piano terra