

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
PROVINCIA DI VENEZIA



Località

Stigliano – Villa Orsoni

Scheda nr.

05

Ubicazione: Via Muson

Epoca: XIX Secolo

Descrizione:

Sorge sul luogo di un edificio ottocentesco, demolito probabilmente all'inizio del secolo quando è stata realizzata l'attuale palazzina con adiacenze rustiche che delimitano il piccolo ma curato giardino.

Sopra la bifora del portichetto d'ingresso è riportato il motto latino "*Dues haec otia nobis fecit*".

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
PROVINCIA DI VENEZIA





Località

Stigliano – Villa Orsoni

Scheda nr.

05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STORICA





Località

Stigliano – Villa Orsoni

Scheda nr.

05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
PROVINCIA DI VENEZIA





Località

Stigliano – Villa Orsoni

Scheda nr.

05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA






Località

Stigliano – Villa Orsoni


Scheda nr.

05

ESTRATTO PI



PLANIMETRIA CATASTALE



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

PROVINCIA DI VENEZIA



Località

Stigliano – Villa Orsoni

Scheda nr.

05**ANALISI****RIFERIMENTO VINCOLO:****DESTINAZIONE D'USO ATTUALE:**

Abitazione e annesso agricolo

TIPOLOGIA EDIFICIO				CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI			
villa	☐	annesso rustico	☐	Facciata		Copertura	
palazzetto	☒	rurale semplice	☐	intonaco	☒	coppi	☒
a blocco	☐	rurale aggregato	☐	mattoni	☐	tavelle	☐
a corte	☐	rurale con annesso	☐	pietra	☐	legno	☐
in linea	☐	rurale in cortina	☐	misto	☐	lamiera	☐
		altra tipologia	☐	altro	☐	altro	☐

STATO DI CONSERVAZIONE

ottimo	☐	cattivo	☐
buono	☐	rudere	☐
mediocre	☒		

PARTICOLARI DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DECORATIVO

PORTICI	☐	con archi a tutto sesto	☐	con pilastri e travi in l.
	☐	con archi policentrici	☐	n. archi e campate
	☐	con archi a sesto ribassato	☐	
CAMINI	☐	con canna esterna	☒	con canna interna
CORNICI	☒	in cotto	☐	con travatura in legno
SOLAI IN LEGNO	☐	primo	☐	di copertura
	☐	secondo	☐	
SCALE	☒	esterne	☐	in legno
	☒	interne	☒	in pietra
PAVIMENTAZIONE	☐	in legno	☐	in cotto
	☐	in pietra	☐	
COPERTURA	☐	a due falde	☒	<u>a più falde</u>
	☐	a quattro falde	☐	
ALTRI PARTICOLARI	☐		☐	

CONTESTO AMBIENTALE

aia	☐	siepi	☒
orto, giardino	☒	fossati	☐
frutteto, vigneto	☐	pozzi	☒
alberature di rilievo	☒		☐

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
PROVINCIA DI VENEZIA



Località

Stigliano – Villa Orsoni

Scheda nr.

05

PROGETTO

GRADO DI PROTEZIONE E CATEGORIA D'INTERVENTO

1 – edificio di rilevante valore storico, artistico ed architettonico	☒	4 – edifici di valore ambientale	☐
2 – edifici di valore storico ed artistico	☐	5 – edifici con nessun valore ambientale	☐
3 – edifici di buon valore ambientale	☐	6 – edifici di nessun valore architettonico ed ambientale estranei al contesto in cui si collocano	☐

DESTINAZIONE D'USO CONSIGLIATA

Residenza

In prossimità dell'edificio oggetto di schedatura vi è la presenza di corpi di fabbrica staccati si ritiene di indicare qualora facenti parte dell'ambito di proprietà che nel progetto di recupero si consideri l'intero compendio immobiliare.

