

ALLEGATO E
RAPPORTO FOTOGRAFICO


Allegati alla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio – Ing. Naida Di Nino






VISTA ESTERNA EDIFICIO






PORTONE DI INGRESSO




PIANO RIALZATO





PORTA DI INGRESSO



INGRESSO E CORRIDOIO





INGRESSO E CORRIDOIO





ZONA GIORNO – INGRESSO CUCINA





ZONA GIORNO - CUCINA





ZONA GIORNO - SALA





ZONA GIORNO - SALA





ZONA NOTTE – CAMERA 1






ZONA NOTTE – CAMERA 2





BAGNO





LOCALE CANTINA

