

ALLEGATO N.1

Fotografie immobile
(aggiornamento al 03/12/2025)



ALLEGATO n°1 - FOTOGRAFIE della UNITA' IMMOBILIARE (C.F. Fg.10 M.224)

ubicata a CAPOTERRA(CA) in via Santa Barbara n°16.



Foto n°1 - Inquadramento dell'immobile nel territorio comunale di Capoterra (CA)



Foto n°2 - Localizzazione dell'UNITA' IMMOBILIARE






Foto n°3 - Vista aerea obliqua frontale dell'immobile - fabbricato e cortile con ingresso dalla via S. Barbara



Foto n°4 - Vista aerea obliqua posteriore del solo fabbricato





Foto n°5 - Vista aerea obliqua laterale dell'immobile



Foto n°6 - 7 - Viste esterna e interna dell'ingresso pedonale e carrabile coperto dalla via Santa Barbara n.16





Foto n°8 - 9 - Viste esterne del cortile antistante l'abitazione



Foto n°10 - Vista esterna dell'ingresso alla abitazione





Foto n°11 - Vista esterna del cortile in prossimità dell'ingresso alla abitazione



Foto n°12 - vista interna dell'ambiente di ingresso e pranzo





Foto n°13 - vista interna dell'ambiente di ingresso e pranzo



Foto n°14 - vista interna bagno 1





Foto n°15 - vista interna cucina



Foto n°16 - vista interna ambiente salotto






Foto n°17 - vista interna ambiente salotto



Foto n°18 - vista interna disimpegno 1





Foto n°19 - vista interna ingresso camera matrimoniale dal disimpegno 1



Foto n°20 - vista interna camera matrimoniale






Foto n°21 - vista interna ingresso cortiletto coperto 1 dal disimpegno 1



Foto n°22 - 23 - viste del cortiletto coperto 1





Foto n°24 - 25 - viste interne disimpegno 2



Foto n°26 - 27 - viste interne camera doppia





Foto n°28 - 29 - viste interne bagno 2




Foto n°30 - 31 - viste interne cortiletto 2






Figura n°1 - Planimetria dei coni ottici dell'abitazione




Figura n°2 - Planimetria dei coni ottici del cortile antistante l'abitazione