

Procedimento R.G.E. n° 125/2011

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

LOTTO 4

ALLEGATO E

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

<u>DOCUMENTI</u>	<u>PAGINE</u>
documentazione fotografica	10

FOTO SOPRALLUOGO DEL 03/07/2020



Prospetto Sud/Ovst EDIFICIO 1 (stalla) EDIFICIO 4 (box)



Prospetto Ovest EDIFICIO 3 (tettoia uso rimessa agricola)



Prospetto Ovest EDIFICIO 5 (tettoia staccata uso stalla)



Foto satellitare terreni

FOTO SOPRALLUOGO DEL 20/11/2012

EDIFICIO 1: Capannone ad uso stalla per bovini



Prospetto Sud



Prospetto Sud e Prospetto Ovest



Prospetto Est



vista interna



particolare struttura e aperture



dettaglio impianto elettrico

EDIFICIO 2: Manufatto ad uso porcilaia



Prospetto Sud e Prospetto Est



vista interna



ingresso



pollaio lato sud



ripostiglio lato nord

EDIFICIO 3: Tettoia ad uso rimessa attrezzi e mezzi agricoli



Prospetto Sud e Prospetto Ovest



vista interna



particolare copertura

EDIFICIO 4: Box ad uso stalla



Prospetto Sud



vista interna



particolare copertura

EDIFICIO 5: Tettoia staccata ad uso stalla



Prospetto Ovest e Prospetto Sud



particolare struttura e copertura