

ALLEGATO B/1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 1

LOTTO 1

FOTO N. 1 – Vista del fabbricato (angolo tra Via Silipigni e Via Vecchio Macello)



FOTO N. 2 – Vista del fronte di accesso al fabbricato su Via Vecchio Macello



LOTTO 1

FOTO N. 3 – Vista del fabbricato su Via Silipigni



FOTO N. 4 – Fronte dell'immobile su Via Silipigni



FOTO N. 5 – Vano d'ingresso da Via Vecchio Macello




FOTO N. 6 – Vano d'ingresso e vano doppio



LOTTO 1

FOTO N. 7 – Vista del vano d'ingresso dal vano doppio



FOTO N. 8 – Anti bagno con accesso dal vano d'ingresso




LOTTO 1

FOTO N. 9 – Bagno



FOTO N. 10 – Vano doppio




LOTTO 1

FOTO N. 11 – Vano doppio



FOTO N. 12 – Accesso al vano doppio da Via Silipigni



LOTTO 1

FOTO N. 13 – Zona cucina



FOTO N. 14 – Zona retrostante con spazio cucina, ripostiglio e bagno



LOTTO 1

FOTO N. 15 – Ripostiglio sottoscala



FOTO N. 16 – Zona retrostante con spazio cucina, ripostiglio e bagno



LOTTO 1

FOTO N. 17 – Bagno con accesso dal vano doppio



FOTO N. 18 – Bagno con accesso dal vano doppio



LOTTO 1

FOTO N. 19 – Bagno con accesso dal vano doppio



FOTO N. 20 – Bagno con accesso dal vano doppio

