

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 534/2022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Vista aerea





Foto 2 – Vista generale del fabbricato con strada di accesso



Foto 3 – Cancelli di ingresso comune due subalterni





Foto 4 – Cortile di accesso



Foto 5 – Cortile e porzione capannone oggetto di perizia





Foto 6 – Lato corto e lato lungo del capannone



Foto 7 – Lato lungo con portone di ingresso





Foto 8 – Parte finale del lato lungo



Foto 9 – Cortile posteriore





Foto 10 – Cortile anteriore e laterale



Foto 11 – Ingresso abitazione





Foto 12 Soggiorno/cucina



Foto 13 – Soggiorno/cucina






Foto 14 – Camera da letto



Foto 15 – Ripostiglio grande





Foto 16 – Quadro elettrico



Foto 17 – Bagno abitazione





Foto 18 – W.C. capannone



Foto 19 – Interno capannone con sovrastante soppalco amovibile





Foto 20 – Interno capannone



Foto 21 – Soppalco fisso, licenziato





Foto 22 – Struttura portante del tetto



Foto 23 – Portone posteriore del capannone

