



Foto 1 – Vista esterna



Foto 2 – Vista esterna




Foto 3 – Vista del cancelletto in ferro a chiusura del vano scala comune



Foto 4 – Vista del pianerottolo comune



Foto 5 – Vista dell'ingresso – cucina (sub 13)



Foto 6 – Vista del bagno (sub 13)





Foto 7 – Vista della zona pranzo (sub 13)



Foto 8 – Vista del soppalco (sub 13)



Foto 9 – Vista della camera (sub 14)



Foto 10 – Vista del soggiorno (sub 14)



Foto 11 – Vista del balcone (sub 14)



Foto 12 – Dettaglio della pensilina (sub 14)





Foto 13 – Vista del soppalco (sub 14)



Foto 14 – Vista del soppalco (sub 14)



Foto 15 – Vista della camera (sub 14)



Foto 16 – Vista del locale (sub 14)





Foto 17 – Vista del passaggio (sub 14)



Foto 18 – Vista del locale (sub 14)



Foto 19 – Vista del bagno (sub 14)



Foto 20 – Vista delle infiltrazioni



Foto 21 – Vista delle infiltrazioni



Foto 22 – Dettaglio del pavimento





Foto 23 – Dettaglio della posizione di una delle caldaie rimosse



Foto 24 – Dettaglio della posizione di una delle caldaie rimosse



Foto 25 – Dettaglio dell'impianto elettrico




Foto 26 – Dettaglio dell'impianto elettrico



Foto 27 – Dettaglio dell'impianto elettrico