



Foto 1- Vista prospetto da via San Martino



Foto 2- Vista portone di ingresso civ. 230/b





Foto 3 - Vista veranda immobile



Foto 4 - Vista vano scala





Foto 5 - Vista ingresso immobile



Foto 6 - Vista vano ingresso





Foto 7- Vista vano ingresso



Foto 08 - Vista vano ripostiglio





Foto 9 - Vista vano bagno



Foto 10 - Vista vano bagno





Foto 11 - Vista camera da letto



Foto 12 - Vista cameretta





Foto 13 – Vista veranda



Foto 14 - Vista veranda





Foto 15 – Particolare condensa sul tetto della stanza da letto



Foto 16 – Particolare condensa sul tetto della cameretta





Foto 17 – Particolare pavimentazione




Foto 18 - Particolare infisso esterno





Foto 19 – Particolare copertura veranda



Foto 20 - Vista lastrico solare





Foto 21 – Vista lastrico solare

