


APPENDIX A

Foto satellitare delle aree e degli
asset che costituiscono lo
stabilimento

LEGENDA	
	Perimetro dell'area di stabilimento
	Identificazione principali aree, asset o locali
	Serbatoi e vasche





APPENDIX B

Planimetria con individuazione
delle aree e degli asset presenti
nello stabilimento

Perimetro dell'area di stabilimento

Identificazione principali aree, asset
o locali

Serbatoi e vasche

[illegible]

PLANIMETRIA ASSET PRESENTI IN STABILIMENTO
scala 1:500

APPENDIX C

Schede di precaratterizzazione

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	1
FABBRICATO / AREA	Tettoia e locale Nord Est	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione pannelli
-----------	------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Tettoia e locali tecnici in pannelli coibentati
-----------------------------------	---

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.001
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	3
FABBRICATO / AREA	Locali autofficina e stampa digitale	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di stucco infissi esterni fabbricato
-----------	---

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi / monolitici	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Stucco infisso posto sul lato Nord-Ovest del fabbricato quota +6 m circa. Campionato dal vano scala verso locale mensa a piano primo
--------------------------------------	---

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.002
Caratteristiche di pericolo	Amianto Presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	7
FABBRICATO / AREA	Locale mensa	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di corda portellone forno
-----------	------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefatti	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Corda portellone forno posto nel locale mensa a piano primo
-----------------------------------	---



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.003
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	10
FABBRICATO / AREA	Locale mensa	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di stucco infissi interni			
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento	
	03 Fangoso palabile		04 Liquido	
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto			

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Infissi interni tra i vani del locale mensa posto a piano primo
-----------------------------------	---



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.004
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	11
FABBRICATO / AREA	Locale mensa	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di rivestimento locale mensa
-----------	---------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Rivestimento (vernice) locale mensa posto a piano primo, parete lato Sud
-----------------------------------	--

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.005
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	16
FABBRICATO / AREA	Deposito filati colorati	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di stucco infissi esterni
-----------	------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Stucco infissi esterni lato Ovest - ultimo infisso a sud piano terra verso portico
-----------------------------------	--



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.006
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	17
FABBRICATO / AREA	Deposito filati colorati	DATA PRELIEVO	19/01/2024


MATERIALE	Campione di stucco infissi esterni copertura
-----------	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Stucco infissi esterni lato Ovest - sopra porticato centrale
-----------------------------------	--



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.007
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	18
FABBRICATO / AREA	Deposito filati colorati	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di stucco infissi interni
-----------	------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Stucco infissi interni tramezza posta tra il deposito e il locale deposito materiale elettrico
-----------------------------------	--

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.008
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	21
FABBRICATO / AREA	Deposito filati colorati - locale interno	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di pannello in fibre a parete
-----------	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Pannello a parete in fibre posto nel locale interno del deposito (pannello centrale dei tre presenti a parete)
-----------------------------------	--

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.009
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	22
FABBRICATO / AREA	Officina manutenzione	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di stucco infissi interni
-----------	------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Stucco infissi interni posti nel locale tra falegnameria e officina + deposito lato opposto
-----------------------------------	---



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.010
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	23
FABBRICATO / AREA	Officina manutenzione	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE		Campione di coibentazione condotta			
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose	
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi		
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento		
	03 Fangoso palabile		04 Liquido		
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto				

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione condotta posta nel locale officina manutenzione lato destro
-----------------------------------	---

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.011
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	24
FABBRICATO / AREA	Palazzina uffici	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di stucco finestre esterne
-----------	-------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Stucco finestra esterna posta al piano terra lato Nord Ovest (verso ingresso allo stabilimento)
-----------------------------------	---



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.012
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	25
FABBRICATO / AREA	Palazzina uffici	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di pannello controsoffitto
-----------	-------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Pannello controsoffitto locali posti al piano terra della palazzina
-----------------------------------	---



Punto prelievo

RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.013
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	28
FABBRICATO / AREA	Uffici CED	DATA PRELIEVO	19/01/2024


MATERIALE	Campione di colla pavimentazione maquet
-----------	---

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Colla pavimentazione in moquette presente nel vano scala piano primo degli uffici CED
-----------------------------------	---



Punto prelievo

RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.014
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	29
FABBRICATO / AREA	Uffici CED	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione pannelli			
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento	
	03 Fangoso palabile		04 Liquido	
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto			

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Pannelli in fibre posti dietro gli arredi a parete (esterna) in legno in aderenza con i corpi riscaldanti dei locali uffici posti al piano primo
-----------------------------------	--



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.015
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente


SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	30
FABBRICATO / AREA	Uffici CED	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE		Campione di pannelli controsoffitto			
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose	
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi		
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento		
	03 Fangoso palabile		04 Liquido		
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto				

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Pannelli controsoffitto locali posti al piano terra
-----------------------------------	---



Punto prelievo

RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.016
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	31
FABBRICATO / AREA	Uffici CED	DATA PRELIEVO	19/01/2024


MATERIALE	Campione di colla pavimentazione parquet
-----------	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Colla pavimentazione parquet presente nel locale posto al piano primo degli uffici CED
-----------------------------------	--



Punto prelievo

RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.017
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	32
FABBRICATO / AREA	Campionario (Ed. I)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE		Campione di stucco infissi interni		
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento	
	03 Fangoso palabile		04 Liquido	
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto			

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Stucco infissi interni locale campionario (Ed. I) posti al piano terra
-----------------------------------	--

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.018
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	33
FABBRICATO / AREA	Campionario (Ed. I)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di condotta idrica in cls
-----------	------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido

SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto
----------------------------	--------------------------

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Condotta idrica in cls interrata, posta nel tombino nel locale campionario (Ed. I)
-----------------------------------	--



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.019
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	34
FABBRICATO / AREA	Finissaggio e magazzino colori	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione condotta
-----------	------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione condotta posa nel vano ingresso al magazzino finissaggio (prima del disimpegno)
-----------------------------------	---



Punto prelievo

RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.020
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	35
FABBRICATO / AREA	Finissaggio e magazzino colori	DATA PRELIEVO	19/01/2024


MATERIALE	Campione di cls intonaco intradosso della copertura
-----------	---

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Intonaco intradosso della copertura del locale finissaggio magazzino colori
-----------------------------------	---



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.021
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	36
------	---------------	-----------	----

FABBRICATO / AREA	Finissaggio e magazzino colori	DATA PRELIEVO	19/01/2024
-------------------	--------------------------------	---------------	------------

MATERIALE	Campione di coibentazione pannelli filtro a parete		
-----------	--	--	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido

SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto
----------------------------	---

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione pannelli filtro a parete divisoria posta nel magazzino a piano terra
-----------------------------------	--



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.022
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	37
FABBRICATO / AREA	Finissaggio e magazzino colori	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione pannelli parete divisoria
-----------	---

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione pannelli a parete divisoria posta nel magazzino a piano terra
-----------------------------------	---



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.023
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	38
FABBRICATO / AREA	Finissaggio e magazzino colori (Ed. L)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di fettuccia giunto impianto garza smeriglia
-----------	---

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	fettuccia giunto impianto garza smeriglia, componente posta a quota p.c. (componente sezionato dall'impianto posto verso la parete perimetrale)
-----------------------------------	--



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.024
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI


SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	39
FABBRICATO / AREA	Finissaggio e magazzino colori (Ed. L + M)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE		Campione di pluviale		
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento	
	03 Fangoso palabile		04 Liquido	
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto			

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Pluviale posto nel locale L e locale M posti a quota piano compagna locali deposito e tintoria nel fabbricato finissaggio e magazzino
-----------------------------------	---

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.025
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	40
FABBRICATO / AREA	Deposito e tintoria (Ed. G)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE		Campione di coibentazione in ceste			
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose	
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi		
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento		
	03 Fangoso palabile		04 Liquido		
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto				

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione in ceste posto nel locale G a quota piano terra del magazzino
-----------------------------------	---



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.026
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	41
FABBRICATO / AREA	Deposito e tintoria (Ed. G)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di pannello posto all'interno delle ceste
-----------	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Pannello posto all'interno delle ceste poste nel locale G a quota piano terra del magazzino
-----------------------------------	---



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.027
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	42
FABBRICATO / AREA	Finissaggio e magazzino colori (Ed. M)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE		Campione di coibentazione condotta			
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose	
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi		
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento		
	03 Fangoso palabile		04 Liquido		
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto				

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione condotta in fibre all'interno del locale M a quota piano terra del magazzino (accatastata a pavimento)
-----------------------------------	--



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.028
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	44
FABBRICATO / AREA	Finissaggio e magazzino colori (Ed. N)	DATA PRELIEVO	19/01/2024


MATERIALE	Campione di colla pavimentazione in parquet
-----------	---

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	colla pavimentazione locale uffici posto all'interno del magazzino
-----------------------------------	--



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.029
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	45
FABBRICATO / AREA	Finissaggio e magazzino colori (Ed. O)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione componente impiantistico
-----------	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione filtro componente impiantistico (aspiratore/uta) posto in zona quasi centrale al magazzino colori
-----------------------------------	---



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.030
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	46
FABBRICATO / AREA	Finissaggio e magazzino colori (Ed. O)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di colla pavimentazione in maquet
-----------	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	colla pavimentazione in moquette uffici
-----------------------------------	---



Punto prelievo

RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.031
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	47
FABBRICATO / AREA	Finissaggio e magazzino colori (Ed. O)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di colla pavimentazione in parquet
-----------	---

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	


STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	colla pavimentazione in parquet in pvc locale uffici
-----------------------------------	--



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.032
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	48
FABBRICATO / AREA	Deposito filati (Ed. A2)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione condotta
-----------	------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione condotta (colore nero) posta nel vaso disimpegno verso uscita
-----------------------------------	---

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.033
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	49
FABBRICATO / AREA	Deposito filati (Ed. A2)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE		Campione di materiale accatastato		
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento	
	03 Fangoso palabile		04 Liquido	
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto			

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Campione di materiale accatastato in cumulo nel locale sottotetto accessibile
-----------------------------------	---



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.034
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	50
FABBRICATO / AREA	Deposito filati (Ed. A2)	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di stucco finestre esterne
-----------	-------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefatti	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granuli e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Campione di stucco finestre esterne poste in copertura dell'edificio, accessibile dal sottotetto
-----------------------------------	--



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.035
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	52
FABBRICATO / AREA	Deposito - Ed. B2	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di pannello a soffitto			
-----------	---------------------------------	--	--	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Pannello coibentazione solaio di copertura del locale deposito posto a quota +6 metri circa.
-----------------------------------	--



Punto prelievo

RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.036
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	53
FABBRICATO / AREA	Magazzino colorato e filati - Ed. B2	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di fettuccia giunto condotta di riscaldamento
-----------	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Fettuccia giunto condotta di riscaldamento posta all'interno del locale magazzino verso parete lato Sud-Est
-----------------------------------	---



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.037
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	55
FABBRICATO / AREA	Sala Telai - Ed. E2	DATA PRELIEVO	19/01/2024


MATERIALE	Campione di coibentazione pannello posto in copertura
-----------	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	


STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione pannello posto in copertura della sala telai
-----------------------------------	--



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.038
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	56
FABBRICATO / AREA	Ed. G2 - Locale compattatore	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione pannello filtro compactatore
-----------	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefatti	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granuli e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione pannello filtro del rullo compactatore (polvere cotone) posto all'interno del locale tecnico
--------------------------------------	---



Punto prelievo

RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.039
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	57
FABBRICATO / AREA	Centrale Termica	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione condotta
-----------	------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione condotta (colore bianco) posta all'interno del locale centrale termica a piano terra
-----------------------------------	--

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.040
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	58
FABBRICATO / AREA	Tintoria filati	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione serbatoio soda
-----------	--

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione serbatoio soda posto all'esterno del locale tintoria filati
-----------------------------------	---



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE	
RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.041
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	66
FABBRICATO / AREA	Magazzino filati e colorati - Ed. E2	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE		Campione di lastra di copertura		
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento	
	03 Fangoso palabile		04 Liquido	
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto			

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Lastra in copertura del magazzino
-----------------------------------	-----------------------------------



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.042
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	67
FABBRICATO / AREA	Orditura - Preparazione - Ed. G2	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di stucco finestre esterne
-----------	-------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefatti	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granuli e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Finestre esterne lato Nord del fabbricato poste a quota +8m circa
--------------------------------------	---



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.043
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	68
FABBRICATO / AREA	Deposito filati - Ed. H2	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di stucco finestre esterne
-----------	-------------------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Finestre esterne lato Ovest del fabbricato poste a quota +8m circa
-----------------------------------	--



Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.044
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	69
FABBRICATO / AREA	Area esterna	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE		Campione di materiale			
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose	
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi		
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento		
	03 Fangoso palabile		04 Liquido		
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto				

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Materiale accatastato in cumulo all'esterno dei fabbricati, in area interna allo stabilimento
-----------------------------------	---



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.045
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	70
FABBRICATO / AREA	Area esterna	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE		Campione di coibentazione			
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi		Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani		Materiali	Pezzi massivi	
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento			02 Solido non pulverulento	
	03 Fangoso palabile			04 Liquido	
SET ANALITICO DA APPLICARE		Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto			

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione accatastata in cumulo all'esterno dei fabbricati, in area interna allo stabilimento
-----------------------------------	---

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.046
Caratteristiche di pericolo	Presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	71
FABBRICATO / AREA	Area esterna	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE		Campione di materiale			
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose	
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi		
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento		
	03 Fangoso palabile		04 Liquido		
SET ANALITICO DA APPLICARE	Ricerca presenza amianto				

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Materiale accatastato in cumulo all'esterno dei fabbricati, in area interna allo stabilimento
-----------------------------------	---

Punto prelievo



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.047
Caratteristiche di pericolo	Amianto presente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	72
FABBRICATO / AREA	Area esterna	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione			
TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	
STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento		02 Solido non pulverulento	
	03 Fangoso palabile		04 Liquido	
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto			

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione accatastata in cumulo all'esterno dei fabbricati, in area interna allo stabilimento
-----------------------------------	---



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.048
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	73
FABBRICATO / AREA	Area esterna	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione
-----------	---------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefatti	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granuli e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione accatastata in cumulo all'esterno dei fabbricati, in area interna allo stabilimento
-----------------------------------	---



Punto prelievo

RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.049
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

SCHEDE DI PRECARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

SITO	LEGGIUNO (VA)	ID SCHEDA	74
FABBRICATO / AREA	Area esterna	DATA PRELIEVO	19/01/2024

MATERIALE	Campione di coibentazione
-----------	---------------------------

TIPOLOGIA MATERIALE (Rif. UNI 10802)	Rifiuti liquidi	Rifiuti liquefattibili	Fanghi liquidi	Fanghi palabili - sostanze pastose
	Polveri, granulati e grossolani	Materiali	Pezzi massivi	

STATO FISICO (Rif. Tit. IV D.Lgs.152/06)	01 Solido pulverulento	02 Solido non pulverulento
	03 Fangoso palabile	04 Liquido
SET ANALITICO DA APPLICARE	Determinazione categoria FAV + Ricerca presenza amianto	

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI PRELIEVO

UBICAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Coibentazione accatastata in cumulo all'esterno dei fabbricati, in area interna allo stabilimento
-----------------------------------	---



RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

RAPPORTO DI PROVA n.	2.402.283.050
Caratteristiche di pericolo	Amianto assente

APPENDIX D

**Risultati analitici passività
ambientali**