





Foto n.1-2 – Individuazione dell'area in rapporto al centro abitato e al raccordo autostradale AV-SA




Foto n.3-4 – Ingrandimento e LEGENDA

- 1- Ingresso principale (carrabile e pedonale)
- 2- Ingresso secondario (carico/scarico merci)
- A- Opificio industriale
- B- Centrale termica
- C- Palazzina Uffici
- D- Cabina elettrica
- E- Nuovo corpo in costruzione (da adibirsi a nuova linea produttiva)

VISTE ESTERNE



Foto n.5-6 – Vista generale e particolare della palazzina uffici



Foto n.7-8 – Ingresso principale e cabina elettrica



Foto n.9-10 – Fronte principale della palazzina uffici e dettaglio



Foto n.11-12-13 – Lati Est ed Ovest ed angolo Sud-Ovest)



Foto n.14-15 – lato Ovest dell'opificio industriale e tunnel di comunicazione uffici/area produttiva



Foto n.16-17 – lato Ovest e lato Est

CENTALE TERMICA



Foto n.18...23 – Viste degli interni

NUOVA ALA IN COSTRUZIONE (viste varie)



Foto n.24-25-26 (reparto lavorazione)



Foto n.27-28-29 – (corpo scala/ascensore)



Foto n.30...33



Foto n.34-35-36 – Vasche di depurazione



Foto n.37-38 – Impianto di depurazione e particolare della recinzione

OPIFICIO INDUSTRIALE



Foto n.39...42 – Seminterrato



Foto n.43 – Piano Terra



Foto n.44...48 – Idem



Foto n.49...53 – 1° Piano



Foto n.54-55 – Idem



Foto n.56-57 – II° Piano

PALAZZINA UFFICI



Foto n.58...62 – P.T. ala sinistra



Foto n.63...67 – P.T. Lato destro ed ingresso

PALAZZINA UFFICI – Piani 1°-2°-3°-4° (sottotetto)

*Poiché tutti i 4 piani sono formati da due appartamenti con rifiniture uguali
le successive fotografie rappresenteranno i vari elementi indipendentemente dalla loro posizione.*



Foto n.68-69-70 – Vano scala e portoncini d'ingresso ai vari appartamenti



Foto n.71...74 – Porte interne con e senza specchiature ed infissi esterni



Foto n.75-76 – Balconate laterali



Foto n.77-82 – Servizi igienici



Foto n.83-84 – Vista generale degli ambienti



Foto n.85-86 – Idem



Foto n.87-88-89 – Locali sottotetto, rifiniti in tutto tranne che negli infissi interni



Foto n.90-91-92 – Idem