







immobile retrostante
non accessibile



935 - NOROCCIA - Foglio 30 - Part. 00024 - id: 58337076

Situazione (data val.) al 17/09/2012 09:16



X: 2364981 Y: 4744669






Foto n. 1 e 2 – Accesso villa



Foto n. 3 – Prospetto con ingresso



Foto n. 4 – Prospetto



Foto n. 5 e 6 - Prospetti



Foto n. 7 e 8 - Parco di pertinenza



Foto n. 9 – Accesso carrabile



Foto n. 10 – Soggiorno con ingresso



Foto n. 11 – Cucina



Foto n. 12 – Sala pranzo



Foto n. 13 – Camera



Foto n. 15 – Camera



Foto n. 16 – Bagno



Foto n. 17 – Bagno



Foto n. 18 e 19 – Seminterrato



Foto n. 20 – Lavanderia

foto n. 21



Foto n. 22
Fg. n. 22 part. n. 407

☒ Foto
☒ Mappa
☒ Particelle
☒ Seminabili
☒ Non Ele. Semi.
☒ Non Eleggibili
☒ Centroidi
☒ Segnalazioni
☐ Segn. viste
☐ Foto di campo

[F935] NORCIA

F: 0022
P: 00407

Anno foto: 2002

Situazione attuale



Foto n. 23
Fg. 22 part. n. 391

☒ Foto
☒ Mappa
☒ Particelle
☒ Seminabili
☒ Non Ele. Semi.
☒ Non Eleggibili
☒ Centroidi
☒ Segnalazioni
☐ Segn. viste
☐ Foto di campo

[F935] NORCIA

F: 0022
P: 00391

Anno foto: 2002

Situazione attuale




Foto n. 24
Fg. n. 23 part. n. 19


☒ Foto
☒ Mappa
☒ Particelle
☒ Seminabili
☒ Non Ele. Semi.
☒ Non Eleggibili
☒ Centroidi
☒ Segnalazioni
☐ Segn. viste
☐ Foto di campo

[F935] NORCIA

F: 0023
P: 00019

Anno foto: 2002

Situazione attuale



X: 2365608 Y: 4744946
Modalità misura - Distanza: 349.674 Area: 3976.994
100.0 mt