

All. 8 - Documentazione fotografica





1. Vista dell'accesso al complesso residenziale da Via XXV Aprile




2. Vista angolo sud-ovest del fabbricato





3. Vista lato sud del fabbricato



4. Vista lato ovest del fabbricato





5. Vista lato est del fabbricato dall'area di corte condominiale



6. Vista dell'accesso alla scala condominiale





7. Vista della scala condominiale d'accesso all'immobile



8. Vista dello spazio ad uso comune dal quale si accede all'appartamento





9. Vista del portone d'ingresso all'appartamento



10. Vista del soggiorno






11. Vista del balcone sul lato ovest




12. Vista della cucina





13. Vista della camera




14. Vista della camera





15. Vista del bagno



16. Vista del w.c.





17. Vista della presenza di macchie di umidità sul soffitto del w.c.



18. Vista esterna del locale accessorio ad uso fondaco al piano terra





19. Vista interna del locale accessorio ad uso fondaco al piano terra



20. Vista del posto auto

