



Foto n. 1 – Accesso da via del Cormorano



Foto n. 2 – Accesso da via del Cormorano



Foto n. 3 – Prospetto nord



Foto n. 4 – Prospetto nord



Foto n. 5 – Prospetto sud



Foto n. 6 – Prospetto sud



Foto n. 7 – Prospetto est



Foto n. 8 – Prospetto ovest



Foto n. 9 – Giardino lato sud



Foto n. 10 – Giardino lato sud



Foto n. 11 – Soggiorno (piano terra)



Foto n. 12 – Soggiorno (piano terra)



Foto n. 13 – Disimpegno (piano terra)



Foto n. 14 – Servizio igienico (piano terra)



Foto n. 15 – Cucina (piano terra)



Foto n. 16 – Cucina (piano terra)



Foto n. 17 – Scala d'accesso al 1° piano




Foto n. 18 – Servizio igienico (1° piano)



Foto n. 19 – Disimpegno (1° piano)



Foto n. 20 – Disimpegno (1° piano)



Foto n. 21 – Camera da letto (1° piano)



Foto n. 22 – Camera da letto (1° piano)



Foto n. 23 – Camera da letto (1° piano)



Foto n. 24 – Camera da letto (1° piano)