

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1: vista ingresso immobile oggetto di stima



Foto 2: vista portone d'ingresso immobile oggetto di stima



Foto 3: vista vano scala




Foto 4: cucina



Foto 5: vista porta finestra e balcone dalla cucina



Foto 6: vista disimpegno



Foto 7: vista soggiorno



Foto 8: vista camera da letto



Foto 9: particolare infissi



Foto 11: vista infisso e radiatore



Foto 12: vista bagno



Foto 13: vista ingresso dal vano scala



Foto 14: vista precarie condizioni delle murature



Foto 15: vista caldaia