

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Appartamento



Prospetti Nord-Ovest



Prospetto Nord (vista dalla sottostante Via Antonio Sant'Elia)





Prospetto Sud, con vista portone ingresso civ. 127



Prospetto Sud





Prospetto Ovest




Vista esterno appartamento





Vista terreno sottostante




Vista strada di accesso ai civici 125 e 127





Vista strada di accesso ai civici 125 e 127



Vista tratto finale strada di accesso al civico 127





Portone di ingresso - Prospetto



Portone di ingresso – vista dall'interno





Vista Atrio di Ingresso




Vista vano scale





Vista del portoncino d'accesso all'appartamento interno 2



Particolare del portoncino d'accesso all'appartamento interno 2





Vista dall'interno del portoncino d'accesso all'appartamento interno 2



Vista dell'ingresso





Vista dell'ingresso



Vista del disimpegno





Vista del soggiorno



Vista del soggiorno





Vista del soggiorno



Vista del balcone dal soggiorno





Vista del balcone



Panoramicità dal balcone





Vista della camera da letto matrimoniale con affaccio sul cortile



Vista della camera da letto matrimoniale con affaccio sul cortile





Particolare macchie angolo parete / soffitto (camera da letto matrimoniale)



Vista della camera da letto singola






Vista della camera da letto singola



Vista della cucina dal balcone



alle



Vista della cucina



Vista della cucina





Vista della cucina



Vista della parete/soffitto della cucina: macchie di umidità e/o muffe





Vista del servizio igienico



Particolari del servizio igienico





Particolari del servizio igienico



Vista del ripostiglio





Particolare porta finestra soggiorno



Particolare finestra camera da letto matrimoniale





Particolare tapparelle del soggiorno



Vista della calderina





Vista unità interna del condizionatore



Vista unità esterna del condizionatore





Particolare calorifero camera da letto matrimoniale



Particolare rottura della tenda da sole del soggiorno



CORTILE di PERTINENZA

con doppio accesso: dall'interno dell'appartamento
e carrabile dall'esterno



Vista del cortile dal balcone “soprastante”: al cortile si accede tramite alcuni gradini in muratura






Particolare parete ovest: intonaco scrostato e sfogliato







Vista parte finale del cortile dalla finestra della camera da letto





Vista accesso carrabile (dall'interno)



Vista accesso carrabile (dall'esterno)





Vista del cancello carrabile

