

Vista esterna al Condominio da via Manin

Ingresso al condominio



Ingresso alla scala G - "Abete"

Spazi comuni

Ingresso all'appartamento - corpo A

Locale soggiorno



Locale cottura

Caldaia per produzione a.c.s.



Disimoegno al piano primo



Vista dal locale ripostiglio - studio

Vistosa formazione di muffe nel bagno

Camera da letto con cabina armadio



Vista dal terrazzo sul cortile condominiale interno

Vista del locale cantina al piano interrato



Corsello di accesso ai box interrati



Porzione di corsello ai box con problematiche di infiltrazione



Box al piano interrato