

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - STATO DEI LUOGHI
APPARTAMENTO – UFFICIO – QUARTU SANT'ELENA VIA ITALIA N° 1 – 3

Foto 1) 2) Ingresso pedonale al fabbricato dalla via Italia civ. 3.



Foto 2)




Foto 3) 4) Ingresso dal piazzale interno al fabbricato di cui è parte l'appartamento uso Ufficio.



Foto 4)



Foto 5) La freccia indica il portoncino dal quale si accede al disimpegno nel quale trovasi l'ingresso all'appartamento Ufficio oggetto di consulenza e altro appartamento confinante.



INTERNI

Foto 6) 7) Primo vano all'ingresso dell'appartamento Ufficio



Foto 7)



Foto 8) Disimpegno



Foto 9) Secondo vano ufficio



Foto 10) 11) Bagno



Foto 11)



Foto 12) Parete esterna dell'appartamento, lato piazzale interno al fabbricato.



Foto 13) Rampa carrabile che dal civ. 1 della via Italia serve piano interrato e piazzale interno al fabbricato dove trovano i posti auto scoperti.



Foto 14) 15) La freccia indica il posto auto scoperto dell'appartamento ad ufficio.



Foto 15)

