

Fascicolo documentazione fotografica dello stato dei luoghi degli immobili oggetto di Espropriazione Immobiliare R.G.E. n. 150/2025 – Tribunale di Treviso



INQUADRAMENTO GENERALE DEI BENI STAGGITI:

ABITAZIONE al piano rialzato e GARAGE al piano seminterrato SITI NEL COMUNE DI CARBONERA (TV), frazione di Mignagola, in via Giovanni Comisso al civico n. 18 int. 4

SEZ. URB. D FG. 5 MAPP. 436 SUB. 2 e 22

Coordinate geografiche della localizzazione dei beni:

Latitudine: 45° 41 ' 11,36" N - Longitudine: 12° 19' 21,91" E

Altitudine: 26 mt. s.l.m.m.

Classificazione sismica: zona 2 (sismicità media)

Classificazione climatica: zona E 2.348 GG



L'Esperto stimatore
- Salvalaio geom. Loris -





Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05




Foto 06





Foto 07




Foto 08



Foto 09




Foto 10



Foto 11



Foto 12





Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18





Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24





Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29




Foto 30






Foto 31



Foto 32



Foto 33




Foto 34



Foto 35




Foto 36

