









Foto 2 – Perimetrazione unità - 4° e 5° piano



Foto 10 – Vista interno cabina ascensore



22
CAMPO MARZIO



SI PREGA DI NON FAR
FUMARE I SIGARI IN
QUESTA AREA GRAZIE
CONSERVATORIO E. MATTIOLI




Foto 12 – Vista entrata appartamento



Foto 13 – Vista interna entrata



Foto 14 – Vista ingresso




Foto 15 – Viste disimpegno scala



Foto 16 – vista zona pranzo/caminetto



Foto 17 – vista scala - collegamento al 5° piano



Foto 18 – vista salotto










Foto 19 – vista zona pranzo





Foto 20 – vista cucina





Foto 21 – vista lavanderia





Foto 22 – disimpegno fra cucina e lavanderia





Foto 23 – bagno cieco parte giorno







Foto 24 – studio













Foto 27 – camera 1









Foto 5 – Vista nord/ovest





Foto 29 – bagno parte notte











Foto 31 – bagno interno alla camera matrimoniale








Foto 32 – Scala di collegamento al 5° piano



Foto 5/1 Vista ingresso condominio – scala A




Foto 33 – Disimpegno 5° piano





Foto 33 –Lucernai sopra scala interna







Ripostiglio da sanare









Foto 37 – pompeiana in terrazza

Foto 6 – Vista ingresso garage




























Pavimento garage



Infiltrazioni d'acqua









Vetri da sostituire



Ferri esposti



Foto 8 – Vista ascensore condominiale



Foto 9 – Vista vano scale

