

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA R.G.E. n. 312/2023

Sopralluogo svolto in data 23/01/2025



Immagine 1 - Vista esterna dell'immobile da Via San Gregorio



Immagine 2



Immagine 3



Immagine 4





Immagine 5 - Ingresso carraio laterale



Immagine 6



Immagine 7 - Area esterna pertinenziale



Immagine 8





Immagine 9 - Blocco accessorio esterno adiacente all'abitazione



Immagine 10



Immagine 11



Immagine 12 - Vista esterna dell'immobile dall'area pertinenziale






Immagine 13 - Ingresso da Via San Gregorio



Immagine 14




Immagine 15



Immagine 16 - Locale di sgombero





Immagine 17



Immagine 18




Immagine 19



Immagine 20 - Locale al piano terra





Immagine 21



Immagine 22 – Corpo scale interno



Immagine 23



Immagine 24





Immagine 25



Immagine 26




Immagine 27



Immagine 28





Immagine 29 – Rampa interna tra piano primo e sottotetto



Immagine 30 – Sottotetto



Immagine 31 – Rampa interna tra piano terra e piano interrato



Immagine 32 – Cantina interrata

