

RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto n°1: **facciata principale**



Fot n°2: **facciata laterale 1**



Foto n°3: **facciata laterale 2**



Foto n°4: **facciata laterale 3**



Foto n°5: **piscina**



foto n°6: ingresso dal P.1°



fotoo n°7: il P.1° dall'ingresso



Foto n°8: **accesso alla zona notte**



: Foto n°9: soggiorno



Foto n°10: soggiorno



Foto n°11: pranzo



Foto n°11: zona camino



Foto n°12: zona relax



Foto n°13:cucina



Foto n°14:disimpegno per dispensa e bagno



Foto n°15: **disimpegno zona notte P.1°**



Foto n°16: **camera**



Foto n°17: camera




Foto n°18: camera




Foto n°19: cabina armadio



Foto n°20: **bagno**



Foto n°21: **bagno**



Foto n°22: bagno



Foto n°23: particolare infissi



Foto n°24: particolare infissi

San Pietro Vernotico 18.03.2026

