

Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 24/2025

Fotografia n. 1

Capranica, 29 luglio 2025

Fabbricato in vicolo del Corallo n. 5 (in catasto vicolo del Moro n. 1).

Portoncino d'ingresso all'appartamento al primo piano.



***Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 24/2025***

Fotografia n. 2

Capranica, 29 luglio 2025

Fabbricato in vicolo del Corallo n. 5 (in catasto vicolo del Moro n. 1).

Particolare del soggiorno al primo piano dell'appartamento; si nota sulla sinistra il portoncino d'ingresso e il controsoffitto completo di faretti di illuminazione.



***Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 24/2025***

Fotografia n. 3

Capranica, 29 luglio 2025

Fabbricato in vicolo del Corallo n. 5 (in catasto vicolo del Moro n. 1).

Particolare del soggiorno al primo piano dell'appartamento; si notano la portafinestra per l'accesso al balcone e l'ingresso al servizio igienico.



***Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 24/2025***

Fotografia n. 4

Capranica, 29 luglio 2025

Fabbricato in vicolo del Corallo n. 5 (in catasto vicolo del Moro n. 1).

Particolare del servizio igienico al primo piano dell'appartamento.



***Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 24/2025***

Fotografia n. 5

Capranica, 29 luglio 2025

Fabbricato in vicolo del Corallo n. 5 (in catasto vicolo del Moro n. 1).

Cucina dell'appartamento.



***Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 24/2025***

Fotografia n. 6

Capranica, 29 luglio 2025

Fabbricato in vicolo del Corallo n. 5 (in catasto vicolo del Moro n. 1).

Particolare della camera al primo piano dell'appartamento.




Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 24/2025

Fotografia n. 7

Capranica, 29 luglio 2025

Fabbricato in vicolo del Corallo n. 5 (in catasto vicolo del Moro n. 1).

Particolare della scala che dal soggiorno al primo piano sale al piano secondo-sottotetto.



***Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 24/2025***

Fotografia n. 8

Capranica, 29 luglio 2025

Fabbricato in vicolo del Corallo n. 5 (in catasto vicolo del Moro n. 1).

Particolare del vano deposito al piano secondo - sottotetto dell'appartamento; si nota struttura lignea della copertura a tetto del fabbricato.



***Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 24/2025***

Fotografia n. 9

Capranica, 29 luglio 2025

Fabbricato in vicolo del Corallo n. 5 (in catasto vicolo del Moro n. 1).

Particolare della camera ricavata nell'ulteriore vano sottotetto; sullo sfondo il varco per l'accesso al servizio igienico.



***Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 24/2025***

Fotografia n. 10

Capranica, 29 luglio 2025

Fabbricato in vicolo del Corallo n. 5 (in catasto vicolo del Moro n. 1).

Particolare del servizio igienico ricavato nel sottotetto dell'appartamento.



***Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. 24/2025***

Fotografia n. 11

Capranica, 29 luglio 2025

Fabbricato in vicolo del Corallo n. 5 (in catasto vicolo del Moro n. 1).

Particolare del balcone accessibile dal soggiorno al primo piano dell'appartamento;
si nota sulla destra il volume ove è stato ricavato il servizio igienico.

