


Beni in Cornate d'Adda (MB) via Volta n. 77 e 79B



Fotografia n 1 - vista satellitare dell'immobile in via Volta (negozio)



Fotografia n 2 - vista zenitale del complesso immobiliare A (negozio) sulla via Volta



Fotografia n 3 - vista del fronte principale con il portone di accesso al cortile interno al fabbricato da via Volta

Giudice Dr.ssa Caterina Giovanetti
Liquidatore: Dr.ssa Lucia Arizzi
Perito: Arch. Fabrizio Bonafede



Fotografia n 4 - vista del fronte fabbricato con la vetrina di ingresso al negozio commerciale (bar)



Fotografia n 5 - vista porta di ingresso al locale da marciapiede pubblico

Giudice Dr.ssa Caterina Giovanetti
Liquidatore: Dr.ssa Lucia Arizzi
Perito: Arch. Fabrizio Bonafede



Fotografia n 6 - vista porta di ingresso locale dispensa sul retro



Fotografia n 7 - vista scorcio locale dispensa sul retro



Fotografia n 8 - vista scorcio locale dispensa sul retro

Giudice Dr.ssa Caterina Giovanetti
Liquidatore: Dr.ssa Lucia Arizzi
Perito: Arch. Fabrizio Bonafede



Fotografia n 9 - vista porta di ingresso locale servizio igienico



Fotografia n 10 - vista interna servizio igienico con antibagno



Fotografia n 11 - vista caldaia autonoma a parete



Fotografia n 12 - vista interno bar con apparecchio a parete per condizionamento



Fotografia n 13 - vista pavimento interno bar

Giudice Dr.ssa Caterina Giovanetti
Liquidatore: Dr.ssa Lucia Arizzi
Perito: Arch. Fabrizio Bonafede