

Esc. Imm. 20/2025

ALLEGATO 06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio 32 particella 656

Lotto: 001 – VILLINO IN LOCALITA' SAFFORZE - BELLUNO

Foglio 32 particella 656 - ortofoto con localizzazione immobile



Foto n. 1 : Ingresso alla proprietà




Foto n. 2 – Lato Nord – Ovest



Foto n. 3 – Lato Ovest



Foto n. 3 – Vista d'insieme della proprietà lato Sud Ovest



Foto n. 4 – Lato Est



Foto n. 5 – Lato Nord Est



Foto n. 6 – Portoncino blindato ingresso al PT



Foto n. 7 – Sala soggiorno al PT



Foto n. 8 – Stube nella sala soggiorno al PT



Foto n. 9 – 10 Cucina al PT



Foto n. 11 – Bagno di servizio al PT



Foto n. 12 Camera da letto al PT



Foto n. 13 Stanza cabina armadio al PT



Foto n. 14 – Bagno per camera da letto al PT



Foto n. 15– Doccia per camera da letto al PT



Foto n. 16 – Scala interna per accesso al P1



Foto n. 17 – Prima cameretta al P1



Foto n. 18 – Seconda cameretta al P1



Foto n. 19 – Bagno con vasca e doccia al P1



Foto n. 20 – Terrazzo “a tasca” al P1



Foto n. 21 – Copertura in coppi




Foto 22 – Caldaia alimentata a gasolio (PS1)



Foto 23 – Ingresso garage con portone elettrico (PS1)



Foto 24 – Garage comunicante dall'interno con piano interrato



Foto 25 – Locale “taverna” nel piano interrato



Foto 26 – Locale nel piano interrato



Foto 27 – Locale nel piano interrato



Foto 28 – Locale lavanderia nel piano interrato



Foto 28 – Bagno con doccia nel piano interrato



Foto 29 – Doccia nel bagno al piano interrato



Foto 30 – Porticato sul lato Sud al PT della villa



Foto 31 – Porticato sul lato Nord al PT della villa



Foto 32 – Bocche di lupo per areazione – illuminazione piano interrato



Foto 33 – Strada vicinale di accesso alla proprietà

