

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1: Esterno fabbricato Monte Pasubio



Foto 2: Accesso sub 87



Foto 3: Interno sub 87



Foto 4: Interno sub 87




Foto 5: Interno sub 87 spogliatoi



Foto 6: Interno sub 87 spogliatoi



Foto 7: Interno sub 87



Foto 8: Interno sub 87



Foto 9: Interno sub 87



Foto 10: Interno sub 87



Foto 11: Interno sub 87



Foto 12: Interno sub 87



Foto 13: Interno sub 87



Foto 14: Interno sub 87



Foto 15: Interno sub 87



Foto 16: Interno sub 87



Foto 17: Interno sub 87



Foto 18: Interno sub 87



Foto 19: Retro magazzino/deposito sub 87



Foto 20: Retro magazzino/deposito sub 87



Foto 21: Retro magazzino/deposito sub 87



Foto 22: Retro magazzino/deposito sub 87



Foto 23: Retro magazzino/deposito sub 87



Foto 24: portico esterno



Foto 25: centrale termica



Foto 26: centrale termica



Foto 27: centrale termica



Foto 28: centrale termica



Foto 29: autorimessa sub 88



Foto 30: autorimessa sub 88



Foto 31: autorimessa sub 88



Foto 32: autorimessa sub 88