

Documentazione fotografica

LOTTO 1

BENE 1 APPARTAMENTO



Foto 1. Localizzazione dell'appartamento sul prospetto nord-est su Via Pacinotti



Foto 8. Ingresso



Foto 9. Soggiorno doppio



Foto 10. Cucina




Foto 11. Bagno piccolo



Foto 12. Bagno grande




Foto 13. Generatore impianto di riscaldamento non funzionante




Foto 20. Stanza 1



Foto 21. Particolare muffa a parete



Foto 22. Stanza 2



Foto 23. Particolare infiltrazioni



Foto 24. Corridoio



Foto 25. Stanza 3 ad angolo



Foto 27. Stanza 4




Foto 28. Particolare infissi



Foto 29. Stanza 5 con balcone inagibile



Foto 30. Stanza 6

BENE 2 CANTINA



Foto 33. Vista generale



Foto 34. Vista generale